



SEST

Setor de Segurança no Trabalho



TRABALHO SEGURO

Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho



JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Superior do Trabalho





SEST
Setor de Segurança no
Trabalho



PADRONIZAÇÃO DOS UNIFORMES PROFISSIONAIS



CASE - DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA



Contexto:




- Ausência de padronização nos uniformes de empregados próprios e terceiros;
- Dificuldade de identificação da empresa, em especial as empresas contratadas;
- Dificuldade de visualização dos empregados em períodos de visibilidade prejudicada (manhã, noite);
- Exposição à queimaduras pelo uso de uniforme com composição sintética e mangas curtas;
- Exposição à escoriações nos braços pelo uso de mangas curtas;
- Exposição em outras partes do corpo pelo uso de materiais frágeis e sensíveis ao corte por materiais abrasivos e cortantes.



RISCO AOS EMPREGADOS

CASE - DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA



CASE - DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA



CASE - DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA



CASE - DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA



CASE - DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA



Contexto:

O uniforme ofertado pela empresa tinha forte aceitação pelos empregados;

Possuía versões de mangas curtas (uso predominante) e mangas longas;

A empresa permitia o uso de camisas de mangas curtas diversas e camisas polo, em sua grande maioria compostas por materiais sintéticos propensos a chamas;

A empresa possui dentro de seu processo de geração diversos locais e equipamentos que aquecem o ambiente, “facilitando” a opção por mangas curtas.



CASE - DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA



Contexto:

- Uniforme padrão calça jeans e camisa;
- Confortável e discreto;
- Era visto como “social” pelos empregados, pois frequentavam diversos ambientes vestidos com ele;
- Considerado pela maioria das pessoas um belo uniforme.




**BARREIRAS PARA
ACEITAÇÃO DA MUDANÇA**



CASE - DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA



Situação problema:



Em 2014 ocorreram acidentes com afastamento, que possuíam como elo de ligação as queimaduras por vapor, arco elétrico e combustão de carvão, e atingiram as regiões dos antebraços, tórax, pescoço dos trabalhadores envolvidos.



CASE - DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA



Ações tomadas:



1- Definimos e disponibilizamos novo modelo de uniforme para os empregados próprios e estagiários, 100% algodão e classe II (risco elétrico e contra fogo repentino) com mangas longas e faixas refletivas diurnas e noturnas;

2- Inserimos na Especificação Técnica de todos os contratos dos terceiros:

"A Contratada deverá fornecer uniformes em tecido 100% (cem por cento) algodão (sem poliamida ou poliéster), compatíveis com as atividades executadas por seus empregados e subcontratados, portando sua logomarca e repondo-os sempre que necessário. Os uniformes devem possuir manga comprida, sendo que o conjunto deve possuir faixas refletivas e de alta visibilidade (diurna e noturna), conforme a NBR 15292. A Contratada deverá, quando aplicável à condição climática, fornecer uniformes compatíveis para frio. Eletricistas e/ou pessoas que executem atividades envolvendo manobras ou manutenção elétrica deverão obrigatoriamente utilizar uniforme profissional com proteção para arco elétrico compatível com o risco de exposição, em conformidade com a NR-10 e atendendo a NBR 15292.

CASE - DIAMANTE GERAÇÃO DE ENERGIA



Resultados obtidos:



- Maior proteção das pessoas;
- Diminuição do risco de acidentes com queimaduras / arco elétrico na região do tórax/ braço / pescoço;
- Padronização dos uniformes;
- Fácil reconhecimento / distinção das empresas contratadas;
- Diminuição no risco de atropelamento diurno e noturno;
- Aumento da visibilidade no trajeto para pedestres, ciclistas e motociclistas, dentro e fora das instalações da empresa;
- Nenhum acidente semelhante desde 2015;









SEST

Setor de Segurança no
Trabalho



**OBRIGAD
O!**

André Zagroba
(48) 3621-4036
andre.zagroba@diamanteenergia.com.br

